



**CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO**  
**Comando Provinciale di ANCONA**

**A: LISTE CIVICHE  
FALCONARA**

**OGGETTO: Rilascio copia rapporto intervento di soccorso n. 3378 del 17/07/2016**

Vista la richiesta di accesso ai documenti amministrativi, acquisita da questo Comando con protocollo n. 12301 del giorno 09/09/2016, inoltrata dalla S.V., visti gli atti d'ufficio, si rilascia per gli usi consentiti dalla legge, copia del rapporto citato in oggetto.

**Il Comandante Provinciale  
Dott. Ing. Giovanni DI IORIO**

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa dell'indicazione del nominativo dei soggetti responsabili ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs.n. 39/1993)

**CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO**

Comando Provinciale di ANCONA

**SCHEMA STATISTICA - RAPPORTO D'INTERVENTO****DATI SCHEMA**

Scheda 3378/1      Data 17/07/2015      Scheda Altro Comando      Provincia Fuori Zona  
 Comando ANCONA      AN      Sede Servizio Centrale      AN.1000

**DATI INTERVENTO**

Chiamata	Uscita dalla sede	Arrivo sul luogo	Partenza dal luogo	Rientro in sede
17/07/2015	17/07/2015	17/07/2015	17/07/2015	17/07/2015
02:22	02:23	02:42	10:06	10:07

Luogo 88      Impianti di lavorazione di catrami, bitumi, ecc.  
 Tipologia 1      Incendio normale (generico)  
 Sostanza 63      Altri liquidi infiammabili  
 Causa 1      Non potute accertare nell'immediatezza dell'evento

**DATI PREVENZIONE INCENDI**

Attività soggetta alla normativa di prevenzione incendi (SI/NO): SI

Attività oggetto dell'intervento: 10.2.C - Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano, liquidi infiammabili e/o combustibili con punto di infiammabilità fino a 125 °C, con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito &gt; 50 mc.

Attività a rischio di incidente rilevante (SI/NO): SI

**DATI GENERALI**

Comune FALCONARA MARITTIMA      Prov. AN      Codice 42018  
 Indirizzo Via del Consorzio      Num. 38  
 Km      Palazzina      Scala      Piano      Interno  
 Proprietario/Titolare/Ragione Sociale  
 Richiedente  
 Luogo di Lavoro (SI/NO): SI

**ENTI INTERVENUTI**

Sono intervenuti i seguenti Enti:

Polizia Locale - Carabinieri - A.R.P.A.

Effettuata attività di Polizia Giudiziaria da altri enti: NO

**PERSONALE INTERVENUTO**

R.O.S.      Capo Partenza CS  
 Autisti  
 Altro personale  
 Funzionari



## AUTOMEZZI INTERVENUTI

Mezzi 22526 ABP - 16901 AF - 14431 AF/POL - 19387 AS - 24467 APS

## RELAZIONE DI INTERVENTO

### INFORMAZIONI E SITUAZIONE ALL'ARRIVO SUL POSTO

Al nostro arrivo le fiamme erano alte, la parte interessata all'incendio era quella destinata allo stoccaggio del prodotto finito, la struttura aveva già avuto un cedimento, in quanto era crollato il tetto, una porzione della parete posteriore (lato ferrovia) ed una parte della parete in testa (lato frazione Castelferretti).

### IN CONSIDERAZIONE DI QUANTO SOPRA SI PROVVEDEVA A

Nell'immediato, consultato il personale dell'azienda presente sul posto, si interveniva con due mandate da 45 mm. a schiuma entrando nello stabile attiguo a quello crollato dalla rampa di carico nella parte anteriore (lato strada); così facendo si iniziava l'opera di spegnimento e si evitava il propagarsi dell'incendio ai locali adiacenti, immediatamente dopo, arrivava sul posto la squadra di Jesi, con APS e ABP, la quale attaccava l'incendio con altre due mandate a schiuma da 45 mm. nel lato di testa del capannone interessato.

La Sala Operativa comunicava l'invio dell'autoscala, si richiedeva anche il carro schiuma, il carro bombole ed il Funzionario di servizio; inoltre, vista la vicinanza alla rete ferroviaria, si chiedeva alla Sala Operativa di avvisare le Ferrovie per un eventuale chiusura del traffico ferroviario. Veniva inviata l'autocisterna Kilolitrica dell'aeroporto e si attivava la procedura per far uscire l'automezzo aeroportuale AIS.

Arrivavano sul posto le squadre di Senigallia, con APS ed AS, ed Osimo con APS ed ABP

L'ABP di Osimo veniva posizionata a raffreddare con il monitor nella parte posteriore della struttura fino all'arrivo dell'automezzo aeroportuale AIS, arrivato quest'ultimo andava a prendere il posto dell'autobotte di Osimo e scaricava l'intero contenuto di schiumogeno facendo tre carichi d'acqua.

Le APS di Senigallia e Osimo non venivano utilizzate; considerando che tutti i distaccamenti erano sguarniti, in accordo con il funzionario si riteneva di doverle lasciarle operative per eventuali altri interventi; il personale, invece, cooperava con le squadre di Ancona e Jesi intercambiando gli operatori. Il personale dell'azienda collaborava spostando con carrelli elevatori i bancali che ostacolavano il posizionamento dei mezzi di soccorso.

Quando l'AIS (Dragon) aveva finito il suo carico di liquido schiumogeno, l'incendio risultava sotto controllo, ciò nonostante si continuava ad erogare schiuma anche per abbattere i fumi, in quanto il materiale sotto il tetto crollato continuava ad ardere e non era possibile spegnerlo senza rimuovere le rovine, a tale scopo, l'azienda provvedeva a far venire un escavatore della ditta "██████████" il quale, dietro indicazioni del Funzionario, Geom. ██████████, provvedeva alla messa in sicurezza tramite abbattimento delle pareti ancora in piedi e alla rimozione delle parti crollate per permettere successivamente il minuto spegnimento.

Veniva usato tutto il liquido schiumogeno contenuto nei mezzi intervenuti e cinque fusti da 200 lt. per un totale di circa 3500 lt. Suddiviso tra tutte le squadre intervenute.

Interveniva il Centro Documentazione.

L'intervento veniva terminato dal turno A.

Secondo quanto dichiarato dal responsabile presente sul posto, sig. ██████████, il magazzino conteneva circa 36 Tonn. di guaina bituminosa in rotoli e circa 5 Tonn. di fibra poliestere in rotoli.

L'azienda è in possesso del C.P.I. prat. n° 11397

### RISULTATI OTTENUTI

#### DANNI A PERSONE, BENI, RISORSE, RISORSE AMBIENTALI O NATURALI

Da quantificare.

#### PERSONE INFORTUNATE E/O DECEDUTE

#### PRESUMIBILE CAUSA DEL SINISTRO

#### PROVVEDIMENTI DI TUTELA ADOTTATI

#### ATTIVITA' DI POLIZIA GIUDIZIARIA

Nessuna attività di Polizia Giudiziaria espletata.

Documentazione video-fotografica presente: NO

## PERSONE IDENTIFICATE

E' stata identificata la seguente persona:

Nominativo	Data di nascita	Luogo di nascita	Documento di identificazione	In qualità di:
M ██████ C ██████	██████████	██████████	██████████	socio titolare



---

**SEGNALAZIONI INTERVENTO**

Sono state effettuate le seguenti segnalazioni

<i>Destinatario</i>	<i>Numero Protocollo Segnalazione</i>	<i>Data Segnalazione</i>
C.O.N. _ ROMA	10860	17/07/2015 00:00:00
Direzione Regionale VV.F. Marche	10860	17/07/2015 00:00:00
U.T.G. Ancona	10860	17/07/2015 00:00:00
Sindaco Comune di Falconara Marittima	10952	17/07/2015 00:00:00
C.O.N. _ ROMA	10952	17/07/2015 00:00:00
Direzione Regionale VV.F. Marche	10952	17/07/2015 00:00:00
U.T.G. Ancona	10952	17/07/2015 00:00:00
Sindaco Comune di Falconara Marittima	10860	17/07/2015 00:00:00

---

IL COMPILATORE

CS XXXXXXXXXX

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa dell'indicazione del nominativo dei soggetti responsabili ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs.n. 39/1993)